

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

---

**Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО»**

**Протокол заседания № 19**

**Дата проведения:** 19 июля 2013 г., 15:00

**Место проведения:** г. Салехард, ул. Свердлова, дом 43А, кабинет 507

**Присутствовали члены Комиссии:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Гергарт Сергей Владимирович   | - генеральный директор ООО «АСГАРТ»,<br>Председатель Дисциплинарной комиссии |
| 2. Зеленый Василий Дмитриевич    | - генеральный директор ООО «Дом и К»,<br>член Дисциплинарной комиссии        |
| 3. Папаяни Валери Константинович | - генеральный директор ЗАО «Партнер»,<br>член Дисциплинарной комиссии        |

**Общее число членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО»**

- 3 человека.

**Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО»**

- 3 человека.

**Кворум имеется.**

**Представитель аппарата Партнерства:**

Кучеров Андрей Александрович - Главный специалист юридического отдела НП «Союз строителей ЯНАО».

**Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО»:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия.

**Вопрос повестки дня № 1.** О применении мер дисциплинарного воздействия.

**Выступил:** Главный специалист юридического отдела Кучеров А.А. с информацией о том, что от Контрольной комиссии (Протокол № 40 от 18.07.2013 г.) в Дисциплинарную комиссию (Протокол № 19 от 19.07.2013 г.) поступили данные, согласно которым, генеральный директор ООО «Уренгойстройпуть» обратился с заявлением с просьбой (исх. № 7 от 03.07.2013 г.) о приостановлении действия свидетельства в связи с отсутствием хозяйственной деятельности до 01.10.2013 г.

1. Согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2013 года, утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 62 от 26.02.2013 г.), на основании приказа о проведении плановой проверки № 153-п от 29.04.2013 г., у ООО «Уренгойстройпуть», согласно акту проверки № 187/2013 от 24.06.2013 г. было выявлено следующее нарушение:

- Отсутствует минимально необходимая численность ИТР для выполнения заявленных видов работ (необходимая численность – 7 чел., имеется – 3 чел.);

Согласно информации отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО», действие свидетельства ООО «Уренгойстройпуть» закончилось с 01.01.2013 г. ООО «Уренгойстройпуть» на сегодняшний день свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не заменило.

2. Согласно информации отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО», действие свидетельства ООО «Инвесттехстрой» закончилось с 01.01.2013 г. ООО «Инвесттехстрой» на сегодняшний день свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не заменило.

Согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4 кв. 2012 г., утвержденным решением Правления Партнерства (Протокол № 52 от 10.08.2012г.), на основании приказа о проведении плановой проверки № 331-п от 31.11.2012г., у ООО «Инвесттехстрой» были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствует минимально необходимая численность ИТР для выполнения заявленных видов работ (необходимая численность – 15 чел., имеется – 7 чел.);

ООО «Инвесттехстрой» направило письмо в адрес НП «Союз строителей ЯНАО», согласно которому организация обязуется устранить выявленные нарушения в течении июня 2013 г. Однако, в установленный срок нарушения не были устранены.

**Решили:**

1. Рекомендовать Правлению Партнерства вынести ООО «Уренгойстройпуть» предупреждение о замене недействующего свидетельства и прохождении плановой проверки в течении 3 месяцев.

| № п.п. | № по реестру | Наименование члена НП, адрес, ИНН, № свидетельства, дата выдачи   | Причина приостановления                            |
|--------|--------------|---|--|
| 1.     | 235.         | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Уренгойстройпуть»<br>г. Новый Уренгой<br>ИНН 8904053787<br>СРО-С-073-20112009-890335.3<br>Протокол № 31 от 22.04.2011 г. | Не соответствуют требованиям к выдаче свидетельств |

2. Рекомендовать Правлению Партнерства вынести ООО «Инвесттехстрой» предупреждение о замене недействующего свидетельства и прохождении плановой проверки в течении 3 месяцев.

| № п.п. | № по реестру | Наименование члена НП, адрес, ИНН, № свидетельства, дата выдачи  | Причина приостановления                            |
|--------|--------------|--|--|
| 1.     | 242.         | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Инвесттехстрой»<br>г. Надым<br>ИНН 8903021630<br>СРО-С-073-20112009-890342.3<br>Протокол № 34 от 14.07. 2011 г. | Не соответствуют требованиям к выдаче свидетельств |

**Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

Протокол составлен в 2-х экземплярах

**Председатель Дисциплинарной комиссии**

**С.В. Гергарт**

**Ответственный секретарь комиссии**

**А.А. Кучеров**